

, dnia 2010/11/08

Informacja o wysokości szkody częściowej w pojeździe *

Nr sprawy szkodowej - 0671940/2010
Rodzaj szkody - OC kom
Szkoda z dnia - 2010/11/02
Nr polisy -

Pojazd

Marka, Model i Wersja - FORD Escort 1.6i MR`95 Ghia
Rodzaj - Samochód osobowy Rok produkcji - 1996
Nr rejestracyjny - SK4644N Data pierwszej rejestracji - 1996/03/04
Przebieg [km] - 88030 Okres eksploatacji - 176 miesięcy

Właściciel pojazdu

Imię i nazwisko - SEBASTIAN BRAMSKI
Adres - ul. KSIĘDZA WILCZEWSKIEGO 14/3 ___-___ katowice

Zestawienie wartości kosztów naprawy pojazdu

Części i materiały eksploatacyjne	-	453,34 PLN
Robocizna	-	273,00 PLN
Lakierowanie	-	765,99 PLN
Wartość naprawy netto	-	1 492,33 PLN
VAT	-	328,31 PLN
Wartość naprawy brutto	-	1 820,64 PLN

TUIR "Warta" S.A. informuje, że

- Odpowiedzialność TUIR "WARTA" SA w odniesieniu do kosztów naprawy pojazdu ograniczona jest do wartości pojazdu w dniu szkody
- TUIR "WARTA" SA wypłaca odszkodowanie za naprawę tylko tych części, które zostały wymienione w załączonej kalkulacji kosztów naprawy i pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z zaistniałą szkodą; w razie ujawnienia większego zakresu uszkodzeń, przed dokonaniem dalszej naprawy należy zgłosić pojazd do oględzin dodatkowych.
- stosowane w KALKULACJI SZKODY (wykonanej w wersji kosztów ofertowych), oznaczenie „Ubytek wartości części zamienne” oznacza ubytek wartości technicznej i/lub handlowej poszczególnych części zamiennych lub innych materiałów stosowanych do naprawy pojazdu wynikający z faktu:
 - niestandardowego (przyspieszonego lub awaryjnego) procesu eksploatacji pojazdu lub jego poszczególnych elementów,
 - ich normalnej eksploatacji, zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
- z uwagi na istnienie konkurencji wśród wykonawców napraw i dostawców części zamiennych, koszty nowych części oraz napraw takich samych uszkodzeń mogą się znacząco różnić. Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem zakład ubezpieczeń nie ma obowiązku refundacji dowolnie wysokich kosztów naprawy, lecz tylko takich, które są niezbędne do przywrócenia pojazdu do stanu sprzed szkody.
- przywrócenie pojazdu do stanu sprzed szkody w ustalonej kwocie jest możliwe w sieci warsztatów współpracujących z TUIR „Warta” S.A.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej www.warta.pl i w Centrach Likwidacji Szkód TUIR „Warta” SA.

.....
(data i podpis osoby upoważnionej do odbioru informacji)

.....
(podpis przedstawiciela TUIR "Warta" S.A.)

* Warunkiem wypłaty odszkodowania jest uznanie odpowiedzialności TUIR WARTA S.A. za zgłoszoną szkodę w całości lub w części. Podana w niniejszej informacji wysokość szkody nie stanowi uznania ww. odpowiedzialności i nie jest oświadczeniem o przyznaniu świadczenia ubezpieczeniowego.

KOSZTORYS - EUROTAXGLASS'S nr 503

wykonał(a): EurotaxGlass's Polska Sp. z o.o., dnia 08.11.2010

do szkody nr: 0671940 z dnia 02.11.2010

nr licencji: 04502, wersja danych 2010.11, wydrukowano dnia 08.11.2010

SEBASTIAN BRAMSKI
KSIĘDZA WILCZEWSKIEGO 14 / 3
katowice

DANE POJAZDU

Marka	FORD	Nr rejestracyjny	SK4644N
Model	Escort Sedan 95-00	Nr nadwozia	WF0FXXGCAFTR84629
Typ	Escort 1.6 16V Ghia	Pierwsze dopuszczenie	04.03.1996
Kod EC	0009087	Rok produkcji	1996
		Przebieg (odczytany)	88 030

POZYCJE KOSZTORYSU

Opis czynności	Miejsce	Rodzaj	Czas	Części
Zderzak	T	WY	0,60	239,20 M
Maksymalna akceptowana kwota netto po udokumentowaniu naprawy 239,20/AD POLSKA				
Zderzak tył wy- /zamontować				
Uwagi (materiał): Część z tworzywa sztucznego (Elastomer)				
Klosz lampy tylnej	R	WY	0,30/0,10	94,50
Maksymalna akceptowana kwota netto po udokumentowaniu naprawy 315,00/FORD				
Mocowanie żarówki lampy tylnej				
Prace powiązane 0,20				
Klosz oświetl. tabl. rejestr.		WY	0,20/0,00	12,20
Maksymalna akceptowana kwota netto po udokumentowaniu naprawy 40,66/FORD				
Prace powiązane 0,20				
Uwagi dot. RBG: Czas wg EUROTAXGLASS`S				
Zamek drzwi/pokrywy		WY	0,30/0,10	33,30
Maksymalna akceptowana kwota netto po udokumentowaniu naprawy 111,00/FORD				
Prace powiązane 0,20				
Nakładka wew.pasa tylnego		WY	0,20	64,80
Maksymalna akceptowana kwota netto po udokumentowaniu naprawy 216,00/FORD				
Pas tylny, dół		NA	0,00	0,45
Pokrywa tylna		NA	1,50	0,00
Klosz lampy tylnej	L	RZ	0,30/0,10	0,00
Mocowanie żarówki lampy tylnej				
Prace powiązane 0,20				
Kłapa/pokrywa/drzwi tylne wy-/zamontowa		RZ	0,40/0,20	0,00
Prace powiązane 0,20				
Uszczelka drzwi/klapy		RZ	0,20	0,00
Przysłona		RZ	0,40/0,20	0,00
Prace powiązane 0,20				
Uwagi dot. RBG: Czas wg EUROTAXGLASS`S				

	Łącznie		3,20	444,45	
Koszty dodatkowe	Miejsce	Rodzaj	Czas	Kwota	

formowaniu tyłu		KD	0,50	0,00F	
ramka tablicy rej		KD	0,00	3,00F	
znaczkki demontaż		KD	0,30	0,00F	
hak utrudnienia		KD	0,50	0,00F	
Zabezpieczenie antykorozyjne elementów		KD	0,20	10,00F	
Zabezpieczenie antykorozyjne profili		KD	0,30	10,00F	

	Łącznie		1,80	23,00	

Lakierowanie	Miejsce	Rodzaj	Stopień	Czas	Materiał

Kłapa tylna		200	III	0,90*	65,60*
Uwagi: Cena oryginalna 131,19 PLN, potrącono 50,00 %					
Pas tylny, dolny		200	III	1,30	76,51
Zderzak tylny, kompletny k	T	200	K1R	1,10	210,51
Przygotowanie blacha (Na pojeździe z lak. wstępnym)		200	L	2,70	70,95
Przygot.tworzyw(Praca dodatkowa)		200	L	0,50	17,42

	Łącznie			6,50	440,99

Podsumowanie	Rbg.		Stawka		Kwota

Części zamienne					444,45
Koszty dodatkowe					23,00
Materiał lakierniczy [67,00 %]					440,99
Blacharz	3,20		50,00		160,00
Lakiernik	6,50		50,00		325,00
Prace dodatkowe	1,80		50,00		90,00
Mat.drobne i dodatkowe [2%]					8,89

	Koszt naprawy łącznie				1 492,33

Koszt naprawy słownie: jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt dwa zł, groszy 33/100

W kosztorysie zastosowano urealnienie na części zamienne FORD w wysokości 70,0%

Zestawienie części wykorzystanych w rozliczeniu kosztorysowym

Ident/ETNR.	Opis części	Dostawca	Kwota
VG 2530952	P Zderzak	AD POLSKA	239,20
1038573	O Klosz lampy tylnej	FORD	94,50
6130371	O Klosz oświetl. tabl. rejestr.	FORD	12,20
6998733	O Zamek drzwi/pokrywy	FORD	33,30
1018514	O Nakładka wew.pasa tylnego	FORD	64,80

Ceny części zamiennych użyte w kalkulacji pochodzą od producentów i importerów pojazdów oraz od dostawców współpracujących z firmami ubezpieczeniowymi. W obrocie handlowym na rynku polskim dostępne

są również części pochodzące od innych dostawców. EurotaxGlass's nie gwarantuje prawidłowego zamówienia części w oparciu o zamieszczone w programie numery identyfikacyjne.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2003r. w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję.

Rodzaj materiału lakierniczego

200 2-warstwowy

Notatka

.....
Podpis klienta

.....
Podpis wykonującego kosztorys

KARTA KONTROLNA OPTYMALIZACJI

Nr licencji: 04502, wersja: 2010.11, wykonano dnia: 08.11.2010
Do kalkulacji nr: 503, szkody nr: 0671940

DANE POJAZDU

Kod EC: 0009087
Marka: FORD
Model: Escort Sedan 95-00
Typ: Escort 1.6 16V Ghia
Pierwsze dopuszczenie: 04.03.1996

OPCJE OPTYMALIZACJI

Użytkownik	Urealnienie
Login: Eurotax	Wartość [%] : 70,00
Status: Rzeczoznawca 1	Opcja: Tylko części oryginalne (ERE)
Sposób rozliczenia	Próg dopuszczenia części
Wybrany: OC ppm	Wartość [%] : 5,00
Wybór części według producenta	Kryteria
Nieaktywny	Wybrane: Najtańsze
Jakość	
Dostępne: O, Q, PJ, P, ZJ, Z, PT, PC	
Wybrane: O, Q, PJ, P, ZJ, Z, PT, PC	

Bazy

Dostępne: BHMD, POLCAR, PILKINGTON, AD POLSKA, AUTOGLASS, AUTO-ELEMENTS, INTER CARS, SAINT GOBAIN, ELIT, FOTA

Wybrane: BHMD, POLCAR, PILKINGTON, AD POLSKA, AUTOGLASS, AUTO-ELEMENTS, INTER CARS, SAINT GOBAIN, ELIT, FOTA

ZESTAWIENIE CZĘŚCI

Opis części	Nr ref	M	R	Baza	Producent	Jakość	Cena
Zderzak	7400100	T	WY	ERE		O	284,40
Zderzak	B253295-0A-EMP		WY	BHMD	--	PJ	344,90
Zderzak	B253295-1-EMP		WY	BHMD	--	PJ	260,00
X Zderzak	VG 2530952		WY	AD POLSKA	--	P	239,20
O Klosz lampy tylnej	1038573	R	WY	ERE		O	94,50
O Klosz oświetl. tabl. rejestr.	6130371		WY	ERE		O	12,20
O Zamek drzwi/pokrywy	6998733		WY	ERE		O	33,30
O Nakładka wew.pasa tylnego	1018514		WY	ERE		O	64,80

Części ERE: 489,20
Części Monex: 444,00